NOTES:-

The Following Berths Also Transmit To Horsham CSR STD For TDC, TRUST And CSR:
0834, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0852, 0851, 0853, 0855, 0856, 0857, 0895, 0896, 0897, 1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1421, & 1423

All Berths Synchronise With Three Bridges ITO (TBTD), Handover And Fringe Berths Are Explicitly Marked.



	TESTER NAME	SIGNATURE	DATE
1			
2			
3			
4			
5			

Complete tester details in your own check marking colour.
Sign off for completed activities.

ACTIVITY	COMPLETE	DATE
Prep. Inspection		
Prep. W.C. and Cont		
Prep. S. & F./C.F.T.		
Cable core Loc. End		
Cable core Equ. End		
Changeover Comp		

Source Record Updated

[redacted]

CAD GENERATED : ALTERATIONS TO BE MADE ON DESIGN FILE ONLY

National Records Group

THREE BRIDGES ASC
HORSHAM PANEL 7
HORSHAM DTD DATABASE
STEPPING BLOCK SCHEMATIC
HORSHAM AREA

NetworkRail

Drawing No
3HM-TD-BS-006

Last Full Correlation	Date	
	Ver.	
Current Version	ADS1	

CAD : A3 NR_A3 v1.0